Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de CAMPO FLORIDO - Minas Gerais - Brasil

BEM MÓVEL E INTEGRADO	**IPAC/MG: BMI – 04**

1. Designação: Mesa de Reunião

2. Município: Campo Florido	**3. Distrito:** Sede
4. Endereço: Prefeitura Municipal de Campo Florido - Praça Eteocles Vilela Silva, 78, Campo Florido - MG, 38130-000 Coordenadas: -19.760563, -48.572438	**5. Responsável:** Prefeitura Municipal de Campo Florido
6. Acervo: Bens móveis da Prefeitura Municipal de Campo Florido	
7. Propriedade / direito de propriedade: Prefeitura Municipal de Campo Florido	
8. Localização específica: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Campo Florido	**9. Espécie:** Mobiliário
10. Época: Início da década de 2000	**11. Autoria:** Flávio Rogério Silva
12. Origem: Campo Florido	**13. Procedência:** Câmara Municipal de Campo Florido
14. Material / técnica: Madeira maciça de cedro e tampo revestido por vidro.	
15. Marcas / inscrições / legendas: Placa de identificação patrimonial da Prefeitura Municipal de Campo Florido, com o número 07023.	
16. Documentação fotográfica:	




Figura 01: Vista da mesa de reuniões, confeccionada em madeira maciça de cedro, localizada na Prefeitura Municipal de Campo



Figura 02: A mesa de reuniões possui tampo de vidro sobre a estrutura de madeira.
Autoria: Paula Carvalho

Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de CAMPO FLORIDO - Minas Gerais - Brasil

BEM MÓVEL E INTEGRADO	IPAC/MG: BMI – 04

Florido.
Autoria: Paula Carvalho
Data: 08/10/2026

Data: 08/10/2026




Figura 03: Detalhe da base de madeira, confeccionada em madeira maciça.
Autoria: Paula Carvalho
Data: 08/10/2026



Figura 04: Detalhe do acabamento em madeira observado na borda do tampo da mesa.
Autoria: Paula Carvalho
Data: 08/10/2026




Figura 05: Detalhe de pequenas perdas




Figura 06: Detalhe da fresta de junção observada

observadas na quina da mesa.
Autoria: Paula Carvalho
Data: 08/10/2026

na região central do tampo da mesa, onde também se encontra a placa de identificação patrimonial.
Autoria: Paula Carvalho
Data: 08/10/2026




Figura 07: Detalhe de uma das gavetas localizadas na parte inferior do tampo da mesa.
Autoria: Paula Carvalho
Data: 08/10/2026



Figura 08: Vista das gavetas dispostas na parte inferior do tampo da mesa de reuniões.
Autoria: Paula Carvalho
Data: 08/10/2026

Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de CAMPO FLORIDO - Minas Gerais - Brasil

BEM MÓVEL E INTEGRADO	IPAC/MG: BMI – 04



Figura 09: A mesa de reuniões apresenta bom estado de conservação geral.
Autoria: Paula Carvalho
Data: 08/10/2026



Figura 10: Detalhe do tampo de vidro sobre a mesa e dos pequenos desgastes observados nas extremidades do tampo de madeira.
Autoria: Paula Carvalho
Data: 08/10/2026




Figura 11: Vista da porção inferior da mesa, evidenciando bom estado de conservação.
Autoria: Paula Carvalho




Figura 12: Detalhe da caixa de tomadas instalada sobre os tampos de madeira e vidro da mesa de reuniões.

Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de
CAMPO FLORIDO - Minas Gerais - Brasil

BEM MÓVEL E INTEGRADO	**IPAC/MG: BMI – 04**

Data: 08/10/2026	**Autoria:** Paula Carvalho **Data:** 08/10/2026

17. Dados históricos: Segundo relato de Rufino Francisco Vieira Neto, ex-vereador de Campo Florido, a mesa já estava em uso quando ele assumiu o mandato, em 2004, tendo sido provavelmente confeccionada no início daquela década pelo marceneiro Flávio Rogério. A peça foi encomendada para servir como mesa de reuniões da Câmara Municipal, a partir da iniciativa do então presidente da Casa, que propôs substituir as escrivaninhas individuais utilizadas pelos vereadores por uma mesa maior, capaz de acomodar todos durante as reuniões.

Ao longo de sua utilização na Câmara Municipal, a mesa foi palco de debates e decisões relacionadas a projetos de interesse do município. Entre as pautas discutidas estavam propostas de autoria de Rufino, como a criação do vale-alimentação, além de questões polêmicas relacionadas à prestação de serviços públicos. Assim, a peça esteve presente em discussões que marcaram a atuação do Legislativo municipal.

Posteriormente, com a mudança da sede da Câmara Municipal para o prédio atual, alguns mobiliários foram substituídos. Nesse contexto, a mesa deixou de ser utilizada pela instituição e passou a integrar o mobiliário da Prefeitura Municipal de Campo Florido, onde se encontra atualmente.

18. Descrição: A mesa é confeccionada em madeira maciça de cedro, com alguns elementos em madeira laminada. Apresenta tampo alongado e extremidades arredondadas e acabamento em tom escuro, embora originalmente a madeira mantivesse sua tonalidade natural. O tampo é revestido por uma placa de vidro, instalada posteriormente à reforma da peça. A estrutura de sustentação também apresenta acabamento escuro e base central robusta.

19. Condições de segurança:

(X) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

20. Proteção legal:

( ) Registro de bem cultural de natureza imaterial		( ) Tombamento	
( ) Entorno de bem tombado	( ) Regulação urbana	(X) Inventário	
Instância:	( ) Federal	( ) Estadual	(X) Municipal
Situação:	( ) Existente	(X) Proposta	
Tipo de proteção:	(X) Isolado	( ) Conjunto	( ) Nenhum

Inscrição: -

21. Dimensões:

Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de CAMPO FLORIDO - Minas Gerais - Brasil

BEM MÓVEL E INTEGRADO	**IPAC/MG: BMI – 04**

Altura: 0,82 m		**Largura:** 1,60 m	
Diâmetro: -		**Profundidade:** 4,40 m	
22. Estado de conservação:			
( ) Excelente	(X) Bom	( ) Regular	( ) Péssimo

23. Análise do estado de conservação: A mesa encontra-se em bom estado de conservação geral, sem danos aparentes que comprometam sua estabilidade. Os desgastes observados são pontuais e consistem em pequenas perdas de material e arranhões no tampo de madeira, principalmente nas extremidades e quinas. O tampo de vidro encontra-se íntegro, e não foram observados danos significativos na estrutura de sustentação.

24. Fatores de degradação: O uso contínuo é o principal fator de degradação do mobiliário. Além dele, fatores como exposição a agentes abrasivos, impactos causados por cadeiras e utilização de produtos de limpeza inadequados podem provocar danos como riscos, desgastes e perdas no acabamento da madeira, além da quebra do vidro observado sobre o tampo.

25. Medidas de conservação: Realizar a limpeza periódica com produtos adequados à madeira e ao vidro, evitar o uso de materiais abrasivos e manusear as cadeiras com cuidado para prevenir impactos na estrutura. Recomenda-se realizar intervenções de restauração sempre que necessário. O tampo de vidro contribui para a proteção da superfície de madeira contra riscos e desgastes decorrentes do uso contínuo.

26. Intervenções – responsável / data: Em meados de 2020, Rufino realizou uma reforma na mesa em sua marcenaria, Rufino Vieira Móveis Planejados. A intervenção consistiu na aplicação de uma nova pintura, que conferiu à peça um acabamento mais escuro, bem como pequenos reparos no móvel. Nesse mesmo período, foi instalado um tampo de vidro sobre a superfície de madeira. Segundo o responsável, essa foi a única intervenção realizada na mesa.

27. Características técnicas: A mesa é confeccionada em madeira maciça de cedro, com alguns elementos em madeira laminada. Possui tampo alongado, com extremidades arredondadas, revestido por uma placa de vidro instalada posteriormente. A estrutura de sustentação apresenta base robusta, e a parte inferior do tampo conta com uma série de gavetas distribuídas ao longo da peça. Também possui uma caixa de tomadas embutida no tampo, adaptada às necessidades de uso em reuniões.

28. Características estilísticas: A mesa apresenta características de mobiliário funcional de escritório, com desenho sóbrio e linhas predominantemente retas, suavizadas pelo contorno

Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de CAMPO FLORIDO - Minas Gerais - Brasil

BEM MÓVEL E INTEGRADO | **IPAC/MG: BMI – 04**

arredondado das extremidades do tampo. A estrutura robusta e o acabamento escuro conferem à peça uma aparência formal, adequada ao ambiente institucional. O conjunto prioriza a funcionalidade e a acomodação de vários usuários, sem apresentar ornamentação elaborada.

29. Motivação do Inventário: A mesa de reuniões foi confeccionada em Campo Florido e possui características singulares, sendo considerada uma peça rara, cuja técnica de fabricação tem se perdido ao longo do tempo. Durante anos, a mesa integrou o mobiliário da Câmara Municipal, servindo de apoio a reuniões, debates e decisões importantes para o município. Atualmente, encontra-se na Prefeitura Municipal, em uma sala de reuniões que também tem papel relevante na vida institucional da cidade. Sua preservação, portanto, contribui para a valorização da memória política e administrativa de Campo Florido.

30. Iconografia: Não se aplica.

31. Localização:



Figura 13: Mapa de localização da Prefeitura Municipal de Campo Florido no município
Autoria: Paula Carvalho
Data: 27/10/2026

32. Referências bibliográficas:

Fontes Orais: Entrevista concedida à Paula Carvalho por Rufino Francisco Vieira Neto, marceneiro e ex-vereador de Campo Florido, em 08/10/2026.

33. Informações complementares:

34. Ficha técnica:

Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de CAMPO FLORIDO - Minas Gerais - Brasil	
BEM MÓVEL E INTEGRADO	**IPAC/MG: BMI – 04**
Levantamento e fotografia: Paula Arlinda de Carvalho Toretti | Arquiteta e Urbanista; Mestre em Engenharia das Construções	Data: 08/10/2026
Elaboração: Paula Arlinda de Carvalho Toretti	Data: 27/10/2026
Revisão: Eduardo M. Salles Filho | Arquiteto e Urbanista Baroque Arquitetura & Consultoria	Data: 05/11/2026